

KARNAF הוראות הפעלה למקדחת עמוד

שים לב

-שמור על אזור מסודר. הרחק ממבקרים וילדים. כלי עבודה מיועדים לשימוש באזור יבש בלבד.

-לשימוש בחוץ השתמש בכבל מאריך.

-אל תלבש בגדים "משוחררים" או תכשיטים שעלולים להיתפס בחלקים נעים.

-יש להשתמש במשקפי בטיחות בעת עבודה עם המכשיר.

-במקרה שהמכונה מאובקת יש ללבוש מסיכה להגנה על העיניים.

-לשינוי מהירות עליך לכבות את המכונה ולחכות עד שהמכונה עוצרת לגמרי.

-הסר את הפוטר לפני הפעלת המנוע.

-לעולם אל תשתמש ביד שלך להחזיק אובייקט בזמן הקדיחה.

-הברג את האובייקט צמוד לשולחן העבודה או השתמש במהדק או מחזיק בכדי למנוע פציעה.

-שמור על הידיים הרחק מהמקדחה בעת הקידוח.

-מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע.

-ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

-אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך מתאים.

הפעלת הכלי

-כפתור הפעלה במצב כבוי בעת החיבור לחשמל.

-השתמש בכלי הנכון לעבודה. אל תכפה את הכלי בכוח. זה עלול לגרום לנזק/פציעה לך או למכונה.

-שמור על זריקה ואיזון של המקדח במשך כל הזמן.

-שמור על ידיך הרחק מאזור העבודה.

-מגנים צריכים להיות במקום לפי סדר עבודה. הסר מתאמי מפתחות, מפתח ברגים לפני ההדלקה.

כללי

1. נתק כלים שלא בשימוש. שמור על הכלי היטב להבטיח ביצוע מוגן.
2. אל תגרור את הכלי ע"י כבל/ חבל.
3. השתמש במהדק במשך העבודה ששתי הידיים תהיו חופשיות.
4. אחסן את הכלי במקום יבש והרחק מילדים.

אזהרת מתח

- לפני ההפעלה ודא שהמתח המסופק מהשקע מתאים למתח המכונה .
- מקור מתח שגדול מהמתח שמצוין בכלי עלול לגרום לנזק למשתמש ולכלי.
- אם אתה לא בטוח במתח הנדרש אל תשתמש במכשיר. בנוסף מקור מתח עם אספקת מתח הנמוכה מהכלי יכולה לגרום נזק למנוע.

הוראות הארקה

- המכשיר צריך להיות מחובר להארקה למניעת התחשמלות.
- אם משתמש במתאם להארקה ודא שמוצמדת להארקה קבועה.

הוראות זהירות נוספות

- ודא שמקדחה או כלי חיתוך נעולה בבטיחות בפוטר.
- התאם את השולחן למנוע קידוח בתוך השולחן.
- כבה את המכונה ונקה את השולחן בעזיבת המכונה.

הוראות הרכבה

- הברג את העמוד לבסיס התאם ראש עמוד וחזק עם הברגים באמצעות מפתח משושה.
- הצמד ידיות לפוטר. מקדחת עמוד יכולה להישטף עם קרסין להסיר חלודה ואז שימון יכול להתקיים.

הוראות ביצוע

-השתמש בחומר דוגמא לאימון להתרגל להרגשת המכונה לפניי עבודה רגילה.
-מהירות נכונה מותאמת לפי גודל פתח, סוג מקדחה. לדוגמא בחומרים רכים המהירות צריכה להיות גבוהה יותר מחומרים קשים.
-קידוח במתכת : השתמש במהדק בעת קדיחת מתכת.
אם החלק מסתובב המפעיל עלול להיפצע.
העבודה חייבת להתבצע שהמהדק מחוזק בבטחה בעת קידוח או הזזה.
בעבודה משוטחת יש להניח את האובייקט על משטח עץ ולהדק את זה לשולחן למנוע תזוזה.
אובייקט שאי אפשר להניח בצורה שטוחה צריך להדק ולחסום בבטחה.